

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы Южноуральского  
городского округа по социальным  
вопросам, начальник управления  
культуры, спорта, молодежной и  
семейной политики

Т.В.Головина

«18» августа 2014 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 5**

**Южноуральский городской округ**

"29" июля 2014г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект социальной защиты населения

1.2. Адрес объекта: 457040 Челябинская область, город Южноуральск,  
улица Спортивная, дом 28

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м

- часть здания из 2-х этажей, 310,6 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4685 кв. м

1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта  
1992г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.,  
капитального \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения), (полное, юридическое  
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Управление  
социальной защиты населения администрации Южноуральского  
городского округа (УСЗН)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 457040, Челябинская  
область, город Южноуральск, улица Спортивная, дом 28

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация – социальное обслуживание

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусная остановка «Техникум»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД, ДУ                                                       |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                           |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                            |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                            |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                            |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны    | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |         |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|       |                                            |                                                                      | № на плане | № фото  |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ                                                                   |            | 1,2,3,4 |

|   |                                                              |                               |  |     |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (Г),<br>ДУ (К, О, С, У)  |  | 5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (Г),<br>ДУ (К, О, С, У)  |  | 7,8 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ                            |  | 7,8 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г, У),<br>ВНД (К, О, С) |  | -   |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                           |  | 7,9 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                          |  | 3   |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия      |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия      |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия      |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия                      |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия                               |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия      |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия      |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ – 2016 г.

в рамках исполнения муниципальной программы «Социальная защита инвалидов на 2012-2016 г.г.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –

обеспечение доступности ОСИ для МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Перенесено на следующий период

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование координационного межведомственного совета Южноуральского городского округа

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

#### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**не имеется**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л.         |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л.         |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л.         |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л.         |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л.         |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л.         |
| Результаты фотофиксации на объекте _____   | на 11 л.        |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____         | на _ - _____ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

Начальник УСЗН

В.Н.Рябова

(Подпись)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

Старший инспектор

В.В.Подковская

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

Г.Н.Расщектаева

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 29 " июля 2014 г.

(протокол N 3)

Комиссией (название) координационная вневедомственная комиссия

Южноуральского городского округа

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 5 от "29"июля 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского городского округа, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 28

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                 |                                  | Работы по адаптации объектов          |                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                            | Виды работ                                                                                                              |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1,2    | Не соответствует нормам СНиП                                                                                     | Все                              | Приведение в соответствие нормам СНиП | Индивидуальное решение с ТСР                                                                                            |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 2      | Не соответствует нормам СНиП - неровная поверхность, - отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях | Все                              | Приведение в соответствие нормам СНиП | -замена покрытия пешеходных путей, - нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание ТР |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                                                                  |                                  |                                       |                                                                                                                         |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                                  |                                  |                                       |                                                                                                                         |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             |            | 4      | Не соответствует нормам СНиП<br>Отсутствует информация о местах для транспорта инвалидов                         | К, О                             | Приведение в соответствие нормам СНиП | Повесить знак                                                                                                           |
|       | Общие требования к зоне                            |                  |            |        | Не соответствует нормам СНиП                                                                                     |                                  | Приведение в соответствие нормам СНиП |                                                                                                                         |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДУ                                                          |            | 1,2,4  | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия   |

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 5 от "29"июля 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского городского  
округа, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 28

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                |                                        | Работы по адаптации<br>объектов             |                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                                                         | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                  | Виды<br>работ                                                                                                                                                              |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет              |               |           |                                                                                                    |                                        |                                             |                                                                                                                                                                            |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет              |               |           |                                                                                                    |                                        |                                             |                                                                                                                                                                            |
| 2.3      | Входная<br>площадка (перед<br>дверью)                        | есть             |               | 5         | Не<br>соответствует<br>нормам<br>СНиП<br>-<br>отсутствует<br>контрастная<br>полоса перед<br>дверью | К, О, С                                | Приведение в<br>соответствие<br>нормам СНиП | -<br>нанести<br>контраст<br>ную<br>полосу<br>перед<br>дверью<br>за 0,8 м<br>до<br>проёма,<br>ТР                                                                            |
| 2.4      | Дверь (входная)                                              | есть             |               | 5,6       | Не<br>соответствует<br>нормам<br>СНиП -<br>отсутствует<br>информация<br>об ОСИ на<br>входе         | все                                    | Приведение в<br>соответствие<br>нормам СНиП | Установи<br>ть<br>информа<br>цию об<br>ОСИ со<br>стороны<br>дверной<br>ручки с<br>дублиров<br>анием<br>рельефны<br>ми<br>знаками<br>Индивид<br>уальное<br>решение<br>с ТСР |
| 2.5      | Тамбур                                                       | есть             |               | 11        | -наличие<br>ступеньки                                                                              | К, О, С                                | - организовать<br>ситуационную<br>помощь    | Индивид<br>уальное<br>решение<br>с ТСР                                                                                                                                     |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к зоне                                   |                  |               |           |                                                                                                    |                                        | Приведение в<br>соответствие<br>нормам СНиП |                                                                                                                                                                            |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                                       |
| Вход в здание                               | ДП-И (Г),<br>ДУ (К, О, С, У)                                |            | 5,6,11 | Текущий ремонт,<br>Индивидуальное<br>решение с<br>ТСР, организационные<br>мероприятия |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Вход в здание ДП-И (Г), ДУ (К, О, С, У)

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского  
городского округа, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 28**

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                           |                                                   | Работы по адаптации объектов                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                    | Значимо<br>для<br>инвалид<br>а<br>(категор<br>ия) | Содержание                                  | Виды работ                                                                                                                                                                                              |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль, зона<br>ожидания,<br>галерея, балкон) | есть             |               | 7,8,      | Не<br>соответствует<br>нормам СНиП<br>- отсутствие<br>информации на<br>путях<br>движения, в<br>т.ч. визуальной<br>и тактильной                                                | все                                               | Приведение в<br>соответствие<br>нормам СНиП | Организовать<br>размещение<br>комплексной<br>системы<br>информации от<br>входа на пути<br>движения<br>внутри здания<br>к зонам<br>целевого<br>назначения и<br>санитарно-<br>гигиеническим<br>помещениям |
| 3.2      | Лестница (внутри<br>здания)                                  | есть             |               | -         | -Не<br>соответствует<br>нормам СНиП<br>- отсутствие<br>тактильной<br>информации на<br>путях<br>движения,<br>- отсутствие<br>пандуса                                           | все                                               | Приведение в<br>соответствие<br>нормам СНиП | - нанести<br>контрастную<br>маркировку<br>крайних<br>ступеней,<br>- организовать<br>ситуационную<br>помощь,<br>- согласовать<br>отклонения от<br>нормативов с<br>ООИ                                    |
| 3.3      | Пандус (внутри<br>здания)                                    | нет              |               |           |                                                                                                                                                                               |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4      | Лифт<br>пассажирский<br>(или подъемник)                      | нет              |               |           |                                                                                                                                                                               |                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| 3.5      | Дверь                                                        | есть             |               | 10        | Не<br>соответствует<br>нормам СНиП -<br>- наличие<br>порога > 2,5 см,<br>- ширина<br>дверного проема<br>- 88 см,<br>- отсутствие<br>дублирования<br>инф.обозначен<br>ий,<br>- | К, С                                              | Приведение в<br>соответствие<br>нормам СНиП | - организовать<br>ситуационную<br>помощь,<br>- приобретение<br>переносного<br>пандуса,<br>- согласовать<br>отклонения от<br>нормативов с<br>ООИ,<br>- разместить<br>информацию о<br>помещениях на       |

|     |                                           |      |  |  |                                                            |     |                                       |                                                                  |
|-----|-------------------------------------------|------|--|--|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |      |  |  | ненормативное размещение визуальной информации о помещении |     |                                       | стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет                                                        | все |                                       |                                                                  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |  |  | Не соответствует нормам СНИП                               |     | Приведение в соответствие нормам СНИП |                                                                  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Пути движения внутри здания                 | ДП-И (Г), ВНД-И (К, О, С, У)                                |            | 7,8,10 | Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Пути движения внутри здания доступно полностью избирательно ДП-И (Г),  
недоступно ВНД-И (К, О, С, У)

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 5 от "29"июля 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского городского  
округа, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 28

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |                      |               | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Работы по адаптации<br>объектов                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | №<br>на<br>пла<br>не | №<br>фот<br>о | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержани<br>е                                     | Виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1      | Кабинетная форма<br>обслуживания                             | есть             |                      | 7,8,<br>10    | Не соответствует<br>нормам СНиП - -<br>ненормативное<br>размещение<br>визуальной<br>информации о<br>помещении,<br>- отсутствие<br>дублирования<br>инф.обозначений<br>помещений,<br>- отсутствие<br>контрастной и<br>рифленной<br>поверхности перед<br>дверью<br>- наличие порога на<br>входе > 2,5 см, | все                                       | Приведение<br>в<br>соответстви<br>е нормам<br>СНиП | разместить<br>информацию<br>о помещении<br>на стене со<br>стороны<br>дверной<br>ручки на<br>высоте от 1,4<br>до 1,75 м с<br>дублировани<br>ем<br>рельефным<br>шрифтом,<br>-<br>организовать<br>ситуационну<br>ю помощь (в<br>т.ч.<br>сурдоперево<br>д, документы<br>на шрифте<br>Брайля, на<br>ясном<br>языке),<br>-<br>приобретени<br>е<br>переносного<br>пандуса,<br>- согласовать<br>отклонения<br>от<br>нормативов с<br>ООИ,<br>- выделение<br>ближайшего<br>ко входу<br>места<br>обслуживания<br>МГН с<br>обозначением<br>путей<br>движения к<br>нему и<br>установкой<br>информацион |

|     |                                                     |      |  |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------|------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |      |  |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    | ных знаков<br>доступности<br>ТСР,<br>ТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2 | Зальная форма<br>обслуживания                       | нет  |  |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3 | Прилавочная форма<br>обслуживания                   | нет  |  |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4 | Форма обслуживания с<br>перемещением по<br>маршруту | есть |  | 10 | - Не соответствует<br>нормам СНиП -<br>наличие порога на<br>входе > 2,5 см,<br>- ненормативное<br>размещение<br>визуальной<br>информации о<br>помещении,<br>- отсутствие<br>дублирования<br>инф.обозначений, | все | Приведение<br>в<br>соответстви<br>е нормам<br>СНиП | организовать<br>ситуационну<br>ю помощь (в<br>т.ч.<br>сурдоперево<br>д, документы<br>на шрифте<br>Брайля, на<br>ясном<br>языке),<br>-<br>приобретени<br>е<br>переносного<br>пандуса,<br>- согласовать<br>отклонения<br>от<br>нормативов с<br>ООИ,<br>- разместить<br>информацию<br>о<br>помещениях<br>на стене со<br>стороны<br>дверной<br>ручки на<br>высоте от 1,4<br>до 1,75 м с<br>дублировани<br>ем<br>рельефным<br>шрифтом,<br>- выделить<br>ближайшего<br>ко входу<br>места<br>обслуживания<br>МГН с<br>обозначением<br>путей<br>движения к<br>нему и<br>установкой<br>информацион<br>ных знаков<br>доступностиО<br>рг,<br>ТСР,<br>ТР |
| 4.5 | Кабина<br>индивидуального<br>обслуживания           | нет  |  |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ОБЩИЕ требования к<br>зоне                          |      |  |    |                                                                                                                                                                                                              |     | Приведение<br>в                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | соответстви<br>е нормам<br>СНиП |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зона обслуживания инвалидов                 | ДУ                                                          |            |        | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Зона обслуживания инвалидов доступно условно

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 5 от "29"июля 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского городского  
округа, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 28

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |                      |           | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Работы по адаптации<br>объектов                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | №<br>на<br>пла<br>не | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                     | Виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1      | Туалетная комната                                            | есть             |                      | -         | Не<br>соответствует<br>нормам СНиП -<br>- ширина<br>дверного<br>проема 90 см,<br>- габариты<br>кабины <<br>180х165 см,<br>- отсутствует<br>зона для кресла-<br>коляски рядом с<br>унитазом,<br>- отсутствие<br>мест крепления<br>костылей,<br>тростей,<br>- отсутствуют<br>поручни у<br>унитаза и<br>раковины,<br>- зона у<br>раковины <<br>90х110 см,<br>- отсутствует<br>контрастная и<br>тактильная<br>направляющая<br>к унитазу,<br>- отсутствует<br>кнопка вызова<br>персонала | К, О, С                                   | Приведение в<br>соответствие<br>нормам<br>СНиП | - установка<br>поручней у<br>раковины и<br>унитаза,<br>-<br>устройство<br>креплений<br>для<br>костылей и<br>тростей,<br>- нанесение<br>контрастно<br>й и<br>тактильной<br>разметки<br>пути<br>движения к<br>раковине и<br>унитазу,<br>- установка<br>кнопки<br>вызова<br>персонала<br>ТСР,<br>ТР,<br>орг |
| 5.2      | Душевая/ ванная<br>комната                                   | нет              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3      | Бытовая комната<br>(гардеробная)                             | нет              |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к зоне                                   |                  |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Приведение в<br>соответствие<br>нормам<br>СНиП |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДП-И (Г, У),<br>ВНД-И (К, О, С)                                |            |        | Текущий ремонт,<br>ТСР, организационные мероприятия                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 5 от "29"июля 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Управление социальной защиты населения администрации Южноуральского городского  
округа, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 28

| №<br>п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                        |              |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                          | Виды работ   |
| 6.1      | Визуальные средства                                  | есть             |            | 7,10   | Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке                      | все                              | Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта | ТСР, орг, ТР |
| 6.2      | Акустические средства                                | нет              |            |        | Отсутствие акустической системы оповещения об опасности                                                                        | все                              |                                                                                                     |              |
| 6.3      | Тактильные средства                                  | нет              |            |        | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами                                                                      | С                                |                                                                                                     |              |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |            |        | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | все                              |                                                                                                     |              |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Система информации на объекте               | ВНД                                                         |            |        | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания